


**“AIR TOP ITALIA”** | by **HPARTS**  
Automotive Solutions



**3Active**

FILTRO DE HABITACULO ANTI-BACTERIAS

# HPARTS

**Automotive Solutions**

# HPARTS

Automotive Solutions

Recientemente, Air Top Italia ha venido a formar parte del Holding parts Group, un nuevo gran grupo de empresas que opera en el Automotive Aftermarket que concentra empresas italianas de éxito y con gran vocación internacional; un nuevo desafío que llevará al crecimiento de Air Top Italia y una nueva mejora de un modelo de producción, logística, comercial y de distribución que ya está consolidado.


Holding Parts tiene como propósito contribuir con esa excelencia italiana en el sector de los repuestos para la industria automovilística dedicada a los automóviles, vehículos pesados y vehículos agrícolas, con el objetivo de convertirse en un punto de referencia a largo plazo para aprovechar el importante potencial de crecimiento a través de las diversas sinergias resultantes de la agregación de las diferentes empresas de producción y distribución, tanto a nivel nacional como internacional.

Holding Parts nace de una gran idea del Holding Industriale SpA (Hind) junto con RGR & CO. (sociedad que refleja la composición de la dirección actual) y un Club Deal compuesto por empresarios italianos e internacionales.



**El azul es el único**

# 3Active



Los filtros interiores 3Active son los adecuados porque proporcionan a los conductores la máxima protección contra virus y bacterias en su propia cabina y permiten a los profesionales de piezas de repuesto proponer un producto adecuado y eficiente, de acuerdo con las necesidades de sus clientes.

# Amplia gama

Con más de 100 códigos que proporcionan una cobertura del 90% del parque de vehículos en Europa, Air Top Italia le permite ofrecer a sus clientes el mejor filtro de aire antibacteriano prácticamente en todos los automóviles en circulación.

# Porque nos importa tu salud

Gracias al uso de filtros de aire antibacterianos 3Active, cuya materia prima es probada al 100% en cada ciclo de producción, garantiza la mejor protección posible contra virus y bacterias a los usuarios del automóvil.

# Crecimiento de su negocio

El posicionamiento del precio del mejor filtro de aire antibacteriano en el mercado garantiza a toda la cadena de distribución mayor rentabilidad con una inversión mínima por parte del automovilista en comparación con los beneficios obtenidos.



**Bloquear 99%  
de patógenos.**

MANTIENE  
ALEJADOS  
A LAS  
**BACTERIAS  
Y VIRUS**

**3Active** es el filtro de cabina que bloquea el 99% de los patógenos.

De los laboratorios de Air Top Italia, líder en el sector de la filtración de cabina, nace 3Active, el primer filtro del mercado capaz de bloquear el 99% de los mohos y bacterias dirigidos a la cabina a través del sistema de ventilación. Gracias al innovador tejido no tejido NON WOVEN FRESH, el filtro 3Active es capaz de atraer la membrana celular bloqueando los patógenos sin el compromiso de ninguna sustancia química, asegurando así la limpieza y salud del habitáculo.

**ANTIALÉRGICOS, ANTIBACTERIANO, ANTIPOLEN, ANTISMOG**

**3Active**


## ¿Seguro de que el interior del habitáculo es saludable?

Probablemente, pocas personas se preguntan acerca de lo que ocurre en el interior de un vehículo, es decir, lo que entra al compartimento de los pasajeros desde los difusores del aire acondicionado / climatizador. El aire que entra a alta velocidad en el automóvil transporta **millones de agentes patógenos**, incluidos **bacilos infecciosos y moho tóxico**. La mayoría de las personas tienden a subestimar el impacto de tal ataque que, en casos extremos, puede transformar todo el interior del habitáculo en un caldo de cultivo para gérmenes y bacterias. Por todo ello, **es muy importante instalar un filtro de habitáculo Bioactivo de alta calidad para detener los patógenos** y atraparlos en un ambiente árido y hostil. **Es por eso que necesitas el filtro 3Active.**


## 3Active: es un filtro de triple acción

De los laboratorios de Air top Italia, una empresa 100% Made in Italy, líder en el sector de filtros de habitáculo, llega una **nueva bio-barrera**, una membrana totalmente natural capaz de **bloquear el 99% de los agentes patógenos** directamente en el habitáculo a través del sistema de ventilación, evitando su proliferación y reteniéndolos en un ambiente hostil.


Estamos hablando **del filtro de habitáculo 3Active**, gracias al carbono activo altamente poroso, también actúa como **una barrera contra los gases nocivos y los alérgenos**, protegiendo las vías respiratorias y **asegurando un viaje tranquilo y agradable** para todas las personas que sufren de las alergias estacionales, enfermedades cardio respiratorias, asma, etc...



**ANTIBACTERIAS  
ANTIALÉRGICOS**



**ANTIPOLEN**




**ANTI SMOG**

## Non Woven Fresh: una fibra que captura

En la base del alto rendimiento del filtro 3ACTIVE está el **NON WOVEN FRESH**, el innovador tejido **totalmente libre de sustancias químicas**, hecho de fibras de viscosa, celulosa y poliéster, recubierto con un derivado de poliamidoamina que le da a la estructura una carga positiva, capaz de atraer la membrana bacteriana.

**Los agentes patógenos quedan bloqueados** y no encuentran ninguna condición favorable para su desarrollo, dejando el filtro en óptimas condiciones, una situación que facilita enormemente la limpieza y la salubridad del habitáculo.



**NON WOVEN FRESH**



## 3Active detiene docenas de especies de moho y bacterias

La misión del filtro de habitáculo es ejercer una protección precisa, pero debe ser reemplazado constantemente y de manera adecuada. Al no cumplir con los tiempos de sustitución, partículas finas de polvo, polen, alérgenos, bacterias y moho se acumulan en el filtro en disposición de introducirse con toda su fuerza en el habitáculo del vehículo causando sorpresas desagradables: desde la gripe común hasta formas peligrosas de salmonelosis, incluso hasta la Legionella! **Esto es lo importante de un filtro de habitáculo**, y es por eso que entre los diferentes tipos de filtros debes elegir 3Active, el más poderoso y completo de todos.

Filtros comparados	FILTRO POLEN	FILTRO CARBONO	3Active
Protege el sistema de A/C	✓	✓	✓
Evita el empañamiento de los cristales	✓	✓	✓
Retiene polen y polvo fino (PM10)	✓	✓	✓
Elimina los olores		✓	✓
Detiene gases nocivos (ozono, gases de escape...)		✓	✓
Detiene polvos finos (PM2.5)		✓	✓
Protege las vías respiratorias		✓	✓
Previene la formación del moho y las bacterias*			✓
Es efectivo contra alérgenos y bacterias			✓



\*Micrococcus sp., Staphylococcus epidermidis 1, Enterobacter agglomerans 1, Acinetobacter calcoaceticus 1, Staphylococcus aureus (pigmented) 1, Staphylococcus aureus (non pigmented), Klebsiella pneumoniae ATCC4352, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa PRD-10, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa 1, Escherichia coli ATCC 23266, Escherichia coli 1, Proteus mirabilis, Citrobacter diversus 1, Salmonella typhosa, Proteus mirabilis 1, Salmonella choleraesuis, Corynebacterium bovis, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium tuberculosis, Brucella canis, Brucella abortus, Brucella suis, Streptococcus mutans, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Haemophilus influenzae, Haemophilus suis, Lactobacillus casei, Leuconostoc lactis, Listeria monocytogenes, Propionibacterium acnes, Proteus vulgaris, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas fluorescens, Xanthomonas campestris, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus versicolor, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus, Penicillium chrysogenum, Penicillium albicans, Penicillium citrinum, Penicillium elegans, Penicillium funiculosum, Penicillium humicola, Penicillium notatum, Penicillium variabile, Mucor sP, Tricophyton mentagrophytes, Tricophyton interdigitale, Trichoderma flavus, Chaetomium globosum, Rhizopus nigricans, Cladosporium herbarum, Aureobasidium pullulans, Fusarium nigrum, Fusarium solani, Gliocladium roseum, Oospora lactis, Stachybotrys atra



# — Catálogo 2021

## ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 159 05>	<b>3A517</b>
ALFA ROMEO BRERA 06>	<b>3A517</b>
ALFA ROMEO MITO 08>	<b>3A526</b>
ALFA ROMEO SPIDER (939) 06>	<b>3A517</b>
ALFA ROMEO 147 10/00>	<b>3A426</b>
ALFA ROMEO 156 02>	<b>3A426</b>
ALFA ROMEO CROSSWAGON Q4 04>	<b>3A426</b>
ALFA ROMEO GT 02/04>	<b>3A426</b>
ALFA ROMEO SPORTWAGON 02>	<b>3A426</b>
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 10>	<b>3A601</b>

## AUDI

AUDI A1 (8X) 10>	<b>3A646</b>
AUDI A2 (8Z0) 06/00>	<b>3A424</b>
AUDI A3 (8V/8VS) 12>	<b>3A633</b>
AUDI A3 II (8P1/8PA) 05/03>	<b>3A473</b>
AUDI A3 < FG.-NR. 8L V090450 96>	<b>3A329</b>
AUDI A3 FG.-NR. 8L V090451 > 96>	<b>3A390</b>
AUDI A4 (8K, B8) 07>	<b>3A564</b>
AUDI A5 (8T) 07>	<b>3A564</b>
AUDI Q3 (8U) 11>	<b>3A473</b>
AUDI Q5 (8R) 08>	<b>3A564</b>
AUDI TT/TTS (8N3,8N9) 99>	<b>3A390</b>
AUDI TT/TTS (8S) 14>	<b>3A633</b>
AUDI TT/TTS II (8J0) 06>	<b>3A473</b>
AUDI A4 (8H7) 11/04>	<b>3A428</b>
AUDI A4 (B6/8E2, 8E5) 01/01>	<b>3A428</b>
AUDI Q7 (4L) 06>	<b>3A476</b>
AUDI A6 (4G2/4G5) 11>	<b>3A605</b>
AUDI A4(8W2) 15>	<b>3A667</b>

## BMW

BMW SERIE 1 (F20/F21) 11>	<b>3A621</b>
BMW SERIE 1 (E81/E82/E87/E88) 04>	<b>3A515</b>
BMW SERIE 2 (F22/F23) 14>	<b>3A621</b>
BMW SERIE 3 (E46) 98 >	<b>3A403</b>

BMW SERIE 3 (E46 COMPACT)) 01 >	<b>3A403</b>
BMW SERIE 3 (E90/E91/E92/E93) 05>	<b>3A515</b>
BMW SERIE 3 (F30/F31) 12>	<b>3A621</b>
BMW SERIE 3 GT (F34) 13>	<b>3A621</b>
BMW SERIE 4 (F32/F33/F36/F82) 13>	<b>3A621</b>
BMW X1 (E84) 09 >	<b>3A515</b>
BMW X3 (E83) 12/03>	<b>3A403</b>
BMW i3 (I01)13>	<b>3A642</b>
BMW SERIE 5 (F10/F11/F18) 10>	<b>3A590</b>
BMW SERIE 5 E 60 / E 6109/ 03>	<b>3A501</b>
<b>CADILLAC</b>	
CADILLAC SRX II 09>	<b>3A577</b>
CADILLAC BLS 06>	<b>3A421</b>
CADILLAC CTS II 14>	<b>3A636</b>
<b>CHRYSLER</b>	
CHRYSLER YPSILON 11>	<b>3A626</b>
CHRYSLER SEBRING 07>	<b>3A549</b>
CHRYSLER DELTA 11>	<b>3A451</b>
<b>CITROËN</b>	
CITROEN C1 II (B4) 14>	<b>3A653</b>
CITROEN C2 09/03>	<b>3A446</b>
CITROEN C3 / C3 PLURIEL 02>	<b>3A446</b>
CITROEN C3 II (A51) 09>	<b>3A540</b>
CITROEN C3 MULTISPAZIO/PICASSO 09>	<b>3A446</b>
CITROEN C4 04>	<b>3A446</b>
CITROEN C4 CACTUS 14>	<b>3A540</b>
CITROEN C4 II (B7) 10>	<b>3A446</b>
CITROEN C4 SEDAN 13>	<b>3A446</b>
CITROEN DS3 10>	<b>3A540</b>
CITROEN DS4 11>	<b>3A446</b>
CITROEN NEMO (RHD) 08>	<b>3A526</b>
CITROEN JUMPER III / RELAY III 06>	<b>3A542</b>
CITROEN JUMPY II 07>	<b>3A555</b>
CITROEN C3AIRCROSS 17>	<b>3A675</b>
CITROEN C4 AIRCROSS 12>	<b>3A474</b>

CITROEN C512/ 04>	<b>3A512</b>
CITROEN XSARA PICASSO02/ 00>	<b>3A419</b>
CITROENBERLINGO II (B9)08>	<b>3A554</b>
CITROEN C 106/ 05>	<b>3A516</b>
DACIA	
DACIA DUSTER II 10>	<b>3A480</b>
DACIA LOGAN II 13>	<b>3A629</b>
DACIA SANDERO 08>	<b>3A480</b>
DACIA SANDERO II 13>	<b>3A629</b>
DACIA DOKKER 12>	<b>3A640</b>
DAEWOO (CHEVROLET)	
DAEWOO (CHEVROLET) AVEO II 11>	<b>3A577</b>
DAEWOO (CHEVROLET) COBALT 14>	<b>3A577</b>
DAEWOO (CHEVROLET) CRUZE 09>	<b>3A577</b>
DAEWOO (CHEVROLET) MALIBU 12>	<b>3A577</b>
DAEWOO (CHEVROLET) ORLANDO 11>	<b>3A577</b>
DAEWOO (CHEVROLET) TRAX 13>	<b>3A577</b>
DAEWOO (CHEVROLET) VOLT 11>	<b>3A577</b>
DAIHATSU	
DAIHATSU CHARADE II 11>	<b>3A528</b>
DAIHATSU TERIOS 06>	<b>3A472</b>
DODGE	
DODGE AVENGER 07>	<b>3A549</b>
DODGE CALIBER 06>	<b>3A549</b>
DODGE JOURNEY 08>	<b>3A549</b>
FERRARI	
FERRARI CALIFORNIA 08>	<b>3A517</b>
FERRARI F12 12>	<b>3A517</b>
FERRARI FF 11>	<b>3A517</b>
FERRARI 458 09>	<b>3A635</b>
FERRARI 612 SCAGLIETTI 04>	<b>3A509</b>
FIAT	
FIAT 500 (150) 07>	<b>3A487</b>
FIAT 500 (150) 09/11>	<b>3A626</b>
FIAT DOBLO' (223) 01>	<b>3A436</b>

FIAT DOBLO' / DOBLO' CARGO RHD 10>	<b>3A526</b>
FIAT FIORINO (RHD) 08>	<b>3A526</b>
FIAT GRANDE PUNTO (199) / EVO 05>	<b>3A526</b>
FIAT IDEA 04>	<b>3A436</b>
FIAT PANDA II (169A) 09/03>	<b>3A487</b>
FIAT PANDA III 12>	<b>3A626</b>
FIAT PUNTO II (188/188AX) 01>	<b>3A436</b>
FIAT PUNTO III (188/2003) 03>	<b>3A436</b>
FIAT QUBO (225) (RHD) 08>	<b>3A526</b>
FIAT CROMA II (194) 05>	<b>3A421</b>
FIAT DUCATO 2007 (250/251) 06>	<b>3A542</b>
FIAT FREEMONT 11>	<b>3A549</b>
FIAT SCUDO II (272) 07>	<b>3A555</b>
FIAT 500L 12>	<b>3A637</b>
FIAT 500X 15>	<b>3A637</b>
FIAT SEDICI (189) 06>	<b>3A472</b>

## FORD

FORD FOCUS IV 18>	<b>3A679</b>
FORD KUGA III 19>	<b>3A679</b>
FORD B-MAX 12>	<b>3A583</b>
FORD C-MAX / GRAND C-MAX 11>	<b>3A622</b>
FORD C-MAX 07>	<b>3A491</b>
FORD C-MAX II / GRAND C-MAX 10>	<b>3A491</b>
FORD ECOSPORT 14>	<b>3A583</b>
FORD FIESTA VI 08>	<b>3A583</b>
FORD FOCUS C-MAX 03>	<b>3A491</b>
FORD FOCUS III 11>	<b>3A622</b>
FORD GALAXY II 06>	<b>3A491</b>
FORD KA II 08>	<b>3A487</b>
FORD KUGA 08>	<b>3A491</b>
FORD KUGA II 13>	<b>3A622</b>
FORD MONDEO IV 07>	<b>3A491</b>
FORD S-MAX 06>	<b>3A491</b>
FORD TOURNEO CONNECT II 13>	<b>3A622</b>
FORD TRANSIT / TOURNEO COURIER (C4A) 14>	<b>3A583</b>
FORD TRANSIT CONNECT II (CHC) 13>	<b>3A622</b>

FORD TRANSIT 13>	<b>3A639</b>
FORD TRANSIT 2007 06>	<b>3A630</b>
FORD EDGE (CDQ) 15>	<b>3A662</b>
FORD FIESTA V 02>	<b>3A468</b>
FORD FUSION/FUSION PLUS 10/02>	<b>3A468</b>
<b>HONDA</b>	
HONDA ACCORD IX 08>	<b>3A497</b>
HONDA JAZZ 02>	<b>3A472</b>
HONDA JAZZ III (GE) 08>	<b>3A596</b>
HONDA JAZZ IV (GK) 15>	<b>3A596</b>
<b>HYUNDAI</b>	
HYUNDAI I30 / I30 CW (FD) 07>	<b>3A546</b>
HYUNDAI IX35 (LM) 10>	<b>3A550</b>
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI 140CV 06>	<b>3A550</b>
HYUNDAI TUCSON II 15>	<b>3A550</b>
HYUNDAI IX20 10>	<b>3A603</b>
HYUNDAI ACCENT IV 11>	<b>3A507</b>
HYUNDAI ELANTRA II (XD2) 06>11	<b>3A648</b>
<b>JAGUAR</b>	
JAGUAR E-PACE 17>	<b>3A553</b>
<b>JEEP</b>	
JEEP COMPASS 06>	<b>3A549</b>
JEEP PATRIOT 06>	<b>3A549</b>
JEEP COMPASS III 17>	<b>3A637</b>
JEEP RENEGADE (BU) 14>	<b>3A637</b>
<b>KIA</b>	
KIA CEE'D 07>	<b>3A546</b>
KIA PRO-CEE'D 07>	<b>3A546</b>
KIA SPORTAGE III 10>	<b>3A550</b>
KIA SPORTAGE IV 16>	<b>3A550</b>
KIA VENGA (YN) 10>	<b>3A603</b>
<b>LANCIA</b>	
LANCIA FLAVIA 12>	<b>3A549</b>
LANCIA MUSA 09/04>	<b>3A436</b>
LANCIA YPSILON 03>	<b>3A436</b>

LANCIA YPSILON II (846) 09/11>	<b>3A626</b>
LANCIA YPSILON II (846) 10>	<b>3A487</b>
<b>LAND ROVER</b>	
LAND ROVER RANGE ROVER IV (LG) 13>	<b>3A528</b>
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (LW) 13>	<b>3A528</b>
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 14>	<b>3A553</b>
LAND ROVER FREELANDER II 07>	<b>3A553</b>
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 11>	<b>3A553</b>
<b>LEXUS</b>	
LEXUS CT 11>	<b>3A528</b>
LEXUS GS 300 III 05>	<b>3A528</b>
LEXUS IS 200 III 05>	<b>3A528</b>
LEXUS LFA 11>	<b>3A528</b>
LEXUS NX 14>	<b>3A528</b>
LEXUS RX 450H 09>	<b>3A528</b>
LEXUS GX02>09	<b>3A511</b>
<b>MAZDA</b>	
MAZDA 2 (DY)02/03>	<b>3A478</b>
<b>MERCEDES</b>	
MERCEDES BENZ CLA (C117) 13>	<b>3A623</b>
MERCEDES BENZ CLASSE A (W169) 04>	<b>3A508</b>
MERCEDES BENZ CLASSE A (W176) 12>	<b>3A623</b>
MERCEDES BENZ CLASSE B (W245) 05>	<b>3A508</b>
MERCEDES BENZ CLASSE B (W246) 11>	<b>3A623</b>
MERCEDES BENZ GLA (X156) 13>	<b>3A623</b>
MERCEDES CITAN (W415) 12>	<b>3A581</b>
MERCEDES BENZ CLASSE C (W203/C203/T203) 05/00>	<b>3A416</b>
MERCEDES BENZ CLASSE C (W205/S205)14>	<b>3A631</b>
MERCEDES BENZ CLASSE C W/S 20515>	<b>3A665</b>
MERCEDES BENZ CLASSE E (W211)02>	<b>3A459</b>
MERCEDES BENZ CLASSE G (W461/463)98>	<b>3A423</b>
MERCEDES BENZ SPRINTER (NCV2)09/03>	<b>3A494</b>
MERCEDES CLASSE VII (447) 14>	<b>3A659</b>
<b>MINI</b>	
MINI CLUBMAN 11/06>	<b>3A548</b>



MINI COOPER II (R56) 11/06>	<b>3A548</b>
MINI COUNTRYMAN 06>	<b>3A548</b>
MINI ONE II (R56) 11/06>	<b>3A548</b>
<b>NISSAN</b>	
NISSAN MICRA (K12) 03>	<b>3A480</b>
NISSAN MICRA (K13) 10>	<b>3A600</b>
NISSAN NOTE (E12) 13>	<b>3A600</b>
NISSAN NOTE 06>	<b>3A480</b>
NISSAN PRIMASTAR II 14>	<b>3A591</b>
NISSAN PULSAR 14>	<b>3A649</b>
NISSAN QASHQAI II 14>	<b>3A649</b>
NISSAN QASHQAI 07>	<b>3A566</b>
NISSAN X-TRAIL II (T31) 07>	<b>3A566</b>
NISSAN NV400 11>	<b>3A581</b>
NISSAN JUKE 10>	<b>3A594</b>
<b>OPEL</b>	
OPEL ADAM 12>	<b>3A526</b>
OPEL AGILA II 08>	<b>3A573</b>
OPEL AMPERA 11>	<b>3A577</b>
OPEL ASTRA-J 09>	<b>3A577</b>
OPEL CASCADA 13>	<b>3A577</b>
OPEL COMBO-D (X12) RHD 12>	<b>3A526</b>
OPEL COMBO-D (X12) 12>	<b>3A572</b>
OPEL CORSA-D 06>	<b>3A526</b>
OPEL CORSA-E 14>	<b>3A526</b>
OPEL INSIGNIA 08>	<b>3A577</b>
OPEL MERIVA B 10>	<b>3A577</b>
OPEL MOKKA 12>	<b>3A577</b>
OPEL VIVARO B 14>	<b>3A591</b>
OPEL ZAFIRA-C / ZAFIRA TOURER 11>	<b>3A577</b>
OPEL COMBO-B 09/01>	<b>3A421</b>
OPEL CORSA-C 11/00>	<b>3A421</b>
OPEL SIGNUM 03>	<b>3A421</b>
OPEL TIGRA TWIN TOP 07/04>	<b>3A421</b>
OPEL VECTRA-C 02>	<b>3A421</b>
OPEL MOVANO B 10>	<b>3A581</b>

OPEL ASTRA K 15>	<b>3A636</b>
OPEL MERIVA B 07/12>	<b>3A636</b>
OPEL AGILA 05/00>	<b>3A413</b>
OPEL MERIVA A 04/03>	<b>3A477</b>
<b>PEUGEOT</b>	
PEUGEOT 1007 05>	<b>3A446</b>
PEUGEOT 108 14>	<b>3A653</b>
PEUGEOT 2008 13>	<b>3A540</b>
PEUGEOT 207 06>	<b>3A540</b>
PEUGEOT 208 12>	<b>3A540</b>
PEUGEOT 307 01>	<b>3A446</b>
PEUGEOT 308 07>	<b>3A446</b>
PEUGEOT 408 12>	<b>3A446</b>
PEUGEOT BIPPER (RHD) 08>	<b>3A526</b>
PEUGEOT RCZ 10>	<b>3A446</b>
PEUGEOT BOXER III 06>	<b>3A542</b>
PEUGEOT EXPERT II 07>	<b>3A555</b>
PEUGEOT 308 II 13>	<b>3A647</b>
<b>PORSCHE</b>	
PORSCHE MACAN 14>	<b>3A564</b>
<b>RENAULT</b>	
RENAULT CAPTUR 13>	<b>3A629</b>
RENAULT CLIO III 05>	<b>3A480</b>
RENAULT CLIO IV 12>	<b>3A629</b>
RENAULT MODUS / GRAND MODUS 04>	<b>3A480</b>
RENAULT SCENIC III 09>	<b>3A591</b>
RENAULT TRAFIC III 14>	<b>3A591</b>
RENAULT TWINGO II 07>	<b>3A480</b>
RENAULT TWINGO III 14>	<b>3A654</b>
RENAULT WIND 10>	<b>3A480</b>
RENAULT KANGOO II / KANGOO BE BOP 08>	<b>3A581</b>
RENAULT MASTER IV 10>	<b>3A581</b>
RENAULT MEGANE CC 10>	<b>3A582</b>
RENAULT MEGANE III 08>	<b>3A582</b>
RENAULT MEGANE II 10/02>	<b>3A470</b>
RENAULT SCENIC III 07/03>	<b>3A482</b>
<b>SAAB</b>	
SAAB 9-5 II 10>	<b>3A577</b>

## SANTANA

SANTANA 300 / 350 98>	<b>3A540</b>
-----------------------	--------------

## SEAT

SEAT ALHAMBRA II (71) 10>	<b>3A473</b>
---------------------------	--------------

SEAT ALTEA 04>	<b>3A473</b>
----------------	--------------

SEAT CORDOBA III 10/02>	<b>3A424</b>
-------------------------	--------------

SEAT IBIZA IV 01>	<b>3A424</b>
-------------------	--------------

SEAT IBIZA V 10>	<b>3A646</b>
------------------	--------------

SEAT LEON II 05>	<b>3A473</b>
------------------	--------------

SEAT LEON III 12>	<b>3A633</b>
-------------------	--------------

SEAT TOLEDO III 04>	<b>3A473</b>
---------------------	--------------

SEAT TOLEDO IV 12>	<b>3A646</b>
--------------------	--------------

SEAT EXEO 09>	<b>3A428</b>
---------------	--------------

SEAT MII 11>	<b>3A624</b>
--------------	--------------

## ŠKODA

SKODA CITIGO 11>	<b>3A624</b>
------------------	--------------

SKODA FABIA II (5J6,5J9) 10>	<b>3A646</b>
------------------------------	--------------

SKODA FABIA III (NJ3,NJ5) 14>	<b>3A646</b>
-------------------------------	--------------

SKODA OCTAVIA II 04>	<b>3A473</b>
----------------------	--------------

SKODA OCTAVIA III 13>	<b>3A633</b>
-----------------------	--------------

SKODA PRAKTIK 10>	<b>3A646</b>
-------------------	--------------

SKODA RAPID (NH3) 12>	<b>3A646</b>
-----------------------	--------------

SKODA ROOMSTER 10>	<b>3A646</b>
--------------------	--------------

SKODA SUPERB II (3T) 08>	<b>3A473</b>
--------------------------	--------------

SKODA SUPERB III (3V) 15>	<b>3A633</b>
---------------------------	--------------

SKODA YETI (5J) 09>	<b>3A473</b>
---------------------	--------------

## SMART

SMART FORFOUR (453) 14>	<b>3A654</b>
-------------------------	--------------

SMART FORTWO (453) 14>	<b>3A654</b>
------------------------	--------------

SMART FORTWO 07>	<b>3A551</b>
------------------	--------------

## SUBARU

SUBARU LEGACY IV 09>	<b>3A528</b>
----------------------	--------------

SUBARU OUTBACK III 09>	<b>3A528</b>
------------------------	--------------

SUBARU TREZIA 11>	<b>3A528</b>
-------------------	--------------

SUBARU LEGACY III 08>	<b>3A414</b>
-----------------------	--------------

SUBARU OUTBACK II 08>	<b>3A414</b>
-----------------------	--------------

SUBARU BRZ 12>	<b>3A472</b>
----------------	--------------

## SUZUKI

SUZUKI SPLASH 08>	<b>3A573</b>
SUZUKI IGNIS III16>	<b>3A669</b>
SUZUKI JIMNY98>	<b>3A547</b>
SUZUKI VITARA15>	<b>3A656</b>
SUZUKI SWIFT 05>	<b>3A472</b>
SUZUKI SX4 06>	<b>3A472</b>

## TOYOTA

TOYOTA RAV 4 09/00>	<b>3A414</b>
TOYOTA YARIS (JAPANESE PROD.) 99>	<b>3A414</b>
TOYOTA PROACE 13>	<b>3A555</b>
TOYOTA AURIS I (E150) 07>	<b>3A528</b>
TOYOTA AURIS II (E180) 12>	<b>3A528</b>
TOYOTA AVENSIS III 09>	<b>3A528</b>
TOYOTA AYGO II 14>	<b>3A653</b>
TOYOTA CAMRY 06>	<b>3A528</b>
TOYOTA COROLLA X 07>	<b>3A528</b>
TOYOTA COROLLA XI (E18) 13>	<b>3A528</b>
TOYOTA HI-LUX 05>	<b>3A528</b>
TOYOTA LAND CRUISER (J20) 09>	<b>3A528</b>
TOYOTA RAV 4 II 06>	<b>3A528</b>
TOYOTA RAV 4 IV 12>	<b>3A528</b>
TOYOTA URBAN CRUISER 09>	<b>3A528</b>
TOYOTA VERSO 09>	<b>3A528</b>
TOYOTA YARIS II (XP9) 06>	<b>3A528</b>
TOYOTA YARIS II (XP9) 06>	<b>3A528</b>
TOYOTA YARIS II (XP9) 06>	<b>3A528</b>
TOYOTA YARIS III (XP13) 11>	<b>3A528</b>
TOYOTA COROLLA IX02>	<b>3A457</b>
TOYOTA GT86 12>	<b>3A472</b>

## VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN UP 11>	<b>3A624</b>
VOLKSWAGEN BEETLE (5C) 11>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN BORA II 12/04>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN CADDY III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ) 04>	<b>3A473</b>

VOLKSWAGEN CADDY IV (2C) 10>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN CC (358) 12>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN EOS 06>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN FOX 05>	<b>3A424</b>
VOLKSWAGEN GOLF V / GOLF PLUS 11/03>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN GOLF VI / GOLF PLUS (5K1) 08>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 11/12>	<b>3A633</b>
VOLKSWAGEN JETTA III (1K2) 05>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN JETTA IV (162) 11>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN PASSAT (36) / PASSAT CC (357) 10>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) 05>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2/3G5) 14>	<b>3A633</b>
VOLKSWAGEN POLO IV (9N) 01>	<b>3A424</b>
VOLKSWAGEN POLO V (6R) 09>	<b>3A424</b>
VOLKSWAGEN POLO V (6R) 10>	<b>3A646</b>
VOLKSWAGEN SCIROCCO III (1K3) 08>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN SHARAN II (7N) 10>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN TOURAN (1T) 09/03>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN TOURAN (1T) 09/03>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN TOURAN (1T) 09/03>	<b>3A473</b>
VOLKSWAGEN VENTO INDIA (602) 10>	<b>3A424</b>
<b>VOLVO</b>	
VOLVO C30 06>	<b>3A510</b>
VOLVO C70 II 05>	<b>3A510</b>
VOLVO S40 04>	<b>3A510</b>
VOLVO S40 II / V40 CROSS COUNTRY 12>	<b>3A622</b>
VOLVO V50 04>	<b>3A510</b>
VOLVO S60 II / V60 10>	<b>3A544</b>
VOLVO S80 II 07>	<b>3A544</b>
VOLVO V70 II 07>	<b>3A544</b>
VOLVO XC60 08>	<b>3A544</b>
VOLVO XC70 II 08>	<b>3A544</b>
VOLVO V40 II / V40 CROSS COUNTRY 12>	<b>3A622</b>
VOLVO S4003/ 03>	<b>3A407</b>

La tecnología **3Active** está disponible para todas las marcas **AirTop**



**airtopitalia.com**

Air Top Italia s.r.l.  
Via I° Maggio, 282  
41019 Soliera (MO) - ITALY

P.IVA: 01967720366  
Registro imprese: R.E.A. MO n. 255648  
Capitale sociale: Euro 96.000,00 i.v.

Tel. +39.(0)59.565435  
Fax. +39.(0)59.565657  
info@airtopitalia.eu

Sociedad unipersonal sujeta a la gestión y coordinación de Holding Industriale S.p.A.



***“AIR TOP ITALIA”***

by **HPARTS**

Automotive Solutions